
4x s1
für Befestigungsschrauben
s1 - min. 8.8
Verschluss-
deckel
45°
Øe1
y1
B
B
2x R1/8
Verschlussschraube
(60,5)
42,5
(33 + k1)
R0.5
R0.5
LWmot
Y
Z
10
Ø208 h7
Ø174 h7
Ø42 H7
Ø207,5
Ø244
y2
i1
Øb1 F7
Ød1 F7
Ø208 h7
14,5
14,5
f1
5
55,5
20
78
k1
(60,5)
(98 + k1)
(138 + k1)
18°
20x Ø11
für Befestigungsschrauben
M10 - min. 12.9
Ø226
Ø97
Ø140
120°
18°
27°
18°
9x M12 - 18 tief
(Teilkreis Ø140)
für Befestigungs-
schrauben
M12 - min. 12.9
A
15x M12 - 18 tief
(Teilkreis Ø97)
für Befestigungs-
schrauben
M12 - min. 12.9
Y (3:1)
30°
1
Z (10:1)
Ø75
0,2
Motoradapter rund
Motoradapter quadratisch
Øa1
Øa1
□a11
A-A
18
(M12)
(55,5)
65
(Ø11)
B-B
(s1)
x1