
4x s1
für Befestigungsschrauben
s1 - min. 8.8
Verschluss-
deckel
45°
Øe1
y1
B
B
2x R1/8
Verschlussschraube
(33,5)
47,5
(26,5 +k1)
R0,5
R0,5
LWmot
Y
Z
10
y2
i1
Ø160 h7
Ø130 h7
Ø35 H7
Ø159,5
Ø189
Ød1 F7
Øb1 F7
Ø160 h7
10
10
f1
5
28,5
25
71,5
k1
(33,5)
(96,5 + k1)
(140 + k1)
20°
18x Ø9
für Befestigungsschrauben
M8 - min. 12.9
Ø175
Ø72
Ø107
A
120°
19°
17°
19°
15x M10 - 16 tief
(Teilkreis Ø107)
für Befestigungs-
schrauben
M10 - min. 12.9
6x M10 - 16 tief
(Teilkreis Ø72)
für Befestigungs-
schrauben
M10 - min. 12.9
A
Y (3:1)
1
30°
Z (10:1)
0,2
Ø54
Motoradapter rund
Motoradapter quadratisch
Øa1
Øa1
□a11
16
A-A
(M10)
(33,5)
70
(Ø9)
B-B
x1
(s1)